

製品番号	事故発生日	品名	製品仕様	事業者名	事故内容	製品の使用状況	事故発生状況	事故原因(発生防止策)	事故調査	事業者名	製品仕様	品名	
4302102684	2021/10/00	高水洗浄装置			1. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	非重大製品事故(2021-278)	2021/11/01	家庭用電気製品
0518-0759	2018/03/00	掃除機(棒状)			1. 掃除機が床に落ちた際に、電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2018/7/18	04	家庭用電気製品
2021-1405	2016/08/00	高水洗浄装置【自動洗浄機能付】【電気洗濯機】			6. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2016/10/20	01	家庭用電気製品
2010-2587	2010/08/00	高水洗浄装置【電気洗濯機】【電気洗濯機】	S X TCF 343	TOTO (株)	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2010/9/22	01	家庭用電気製品
0308-0288	2008/04/00	高水洗浄装置【電気洗濯機】【電気洗濯機】			1. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2008/4/12	01	家庭用電気製品
3009-1271	2008/03/00	高水洗浄装置【自動洗浄機能付】【電気洗濯機】	TCF 741	TOTO (株)	1. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2009/8/18	01	家庭用電気製品
0001-1345	2007/04/00	高水洗浄装置【自動洗浄機能付】【電気洗濯機】	TCF 471 F5C1	TOTO (株)	1. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2007/6/11	01	家庭用電気製品
0001-3400	2007/03/00	高水洗浄装置【電気洗濯機】【電気洗濯機】	TCF 920 F 45C1	TOTO (株)	1. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2007/9/12	01	家庭用電気製品
2021-1842	2024/1/10	高水洗浄装置【電気洗濯機】【電気洗濯機】			1. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2024/3/11	01	家庭用電気製品
420230063	2023/12/18	高水洗浄装置	TCF 965	特約商社 (株) (関 TOTO (株))	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2023/1/18	01	家庭用電気製品
430230087	2023/4/20	高水洗浄装置	TCF 9766	TOTO (株)	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2023/5/8	01	家庭用電気製品
430230019	2023/3/20	高水洗浄装置	CH9315	パナソニック (株)	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2023/6/4	01	家庭用電気製品
420220002	2022/12/29	高水洗浄装置	TCF 631 F5C1	特約商社 (株) (関 TOTO (株))	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2023/1/18	01	家庭用電気製品
420220098	2022/11/20	掃除機	CH51	松下電器(株) (関 パナソニック ハンドルソリューションズ(株))	11. 掃除機の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/12/10	01	家庭用電気製品
420220070	2022/11/21	高水洗浄装置	TCF 975L	特約商社 (株) (関 TOTO (株))	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/12/10	01	家庭用電気製品
4202200712	2022/10/23	高水洗浄装置			11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/12/14	01	家庭用電気製品
420220042	2022/10/21	高水洗浄装置			11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/11/11	01	家庭用電気製品
430220037	2022/9/28	高水洗浄装置			11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/10/9	01	家庭用電気製品
420220041	2022/9/24	高水洗浄装置	TCF 4711	TOTO (株)	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/9/12	01	家庭用電気製品
A32020034	2022/6/28	高水洗浄装置	TCF 960	特約商社 (株) (関 TOTO (株))	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/6/28	01	家庭用電気製品
4202200186	2022/6/27	高水洗浄装置	TCF 965	特約商社 (株) (関 TOTO (株))	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/6/14	01	家庭用電気製品
4202200169	2022/5/29	高水洗浄装置	D1-AWM 600	パナソニック (株)	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/6/6	01	家庭用電気製品
420220008	2022/3/30	高水洗浄装置	TCF 931 3HG	特約商社 (株) (関 TOTO (株))	11. 高水洗浄装置の電源ケーブルが破損し、火災が発生した。(事業者名: 株式会社)					株式会社	2022/4/5	01	家庭用電気製品



案件番号	事故発生日	品名	型式/機種	事業者名	事故の種類	事故発生内容	製品の仕様/特徴	事故原因	事故原因/発生防止措置	事故発生/発生防止措置	事故の概要	事故防止項目
A20180742	2018/7/1	照明器具			2.事故	施設で使用する照明器具が故障し、高温火傷を負った。(事故発生地：兵庫県)				0	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
A20180819	2018/8/2	基本洗浄装置	DV-113A	(株) INAX (株) LIXIL	11.火災	当該製品の内部温度を超過する火災が発生した。(事故発生地：東京都)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
0018-1270	2018/7/18	照明器具【電気器具】			4.拡大事故	照明器具から出火し、周辺を焼損した。(事故発生地：兵庫県)	不明			0	1	製造事業者が不明であるため、措置はとれなかった。
A20180810	2018/8/14	基本洗浄装置	DV-113A	(株) INAX (株) LIXIL	11.火災	当該製品の内部温度を超過する火災が発生した。(事故発生地：東京都)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
A20180808	2018/4/25	基本洗浄装置	TCF9563R	TOTO (株)	11.火災	店舗で使用製品が原因で焼損する火災が発生した。(事故発生地：北海道)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
2017-1593	2017/12/28	基本洗浄装置【自動洗浄乾燥機付】【電気器具】	DV-218	(株) INAX (株) LIXIL	5.製品故障	使用時の基本洗浄装置から出火した。(事故発生地：兵庫県)	約12年	基本洗浄ユニット下部の乾燥剤が多量に不具合品が混入したため、乾燥剤が高温で発火し、周囲に火災が発生した。		4	3	製造事業者は、他に同型製品の情報はないことから、原因に対する調査は行われなかった。また、原因調査は中止を要した。
030770022	2017/10/20	基本洗浄装置	TCF955V	東陶機器 (株) TOTO (株)	11.火災	当該製品を焼損する火災が発生した。(事故発生地：兵庫県)				1	1	製造事業者は、他に同型製品の情報はないことから、原因に対する調査は行われなかった。また、原因調査は中止を要した。
2017-1199	2017/9/21	基本洗浄装置【自動洗浄乾燥機付】【電気器具】	TCF955L	東陶機器 (株) TOTO (株)	5.製品故障	基本洗浄装置から発火し、発煙した。(事故発生地：東京都)	約15年	基本洗浄ユニット下部の乾燥剤が多量に不具合品が混入したため、乾燥剤が高温で発火し、周囲に火災が発生した。		4	2	製造事業者は、2007(平成17)年4月17日付の品質改良ホームページに当該情報を掲載するとともに、関係するみなさまの配布用CDを制作し、お客様にメールでご案内している。
A20170036	2017/8/29	基本洗浄装置			11.火災	事務所で使用製品を焼損する火災が発生した。(事故発生地：東京都)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
A20170028	2017/8/1	基本洗浄装置	CH6725FP	松下電工 (株) パナソニック (株)	2.事故	当該製品を使用中、火傷を負った。(事故発生地：兵庫県)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
A20170025	2017/7/10	基本洗浄装置	TCF4011R	東陶機器 (株) TOTO (株)	11.火災	当該製品を焼損し、周辺が焼損する火災が発生した。(事故発生地：兵庫県)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
A20170034	2017/4/5	基本洗浄装置	TCF970	東陶機器 (株) TOTO (株)	11.火災	当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。(事故発生地：静岡県)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
0016-2375	2017/2/27	基本洗浄装置【自動洗浄乾燥機付】【電気器具】			3.故障	基本洗浄装置から出火して、周辺を焼損し、家人1人が火傷を負った。(事故発生地：兵庫県)	約4年5月	当該製品の乾燥剤が原因で、乾燥ユニット下部の乾燥剤が多量に不具合品が混入したため、乾燥剤が高温で発火し、周囲に火災が発生した。		F	2	製造事業者は、製品に起因しない事故であるため、措置はとれなかった。
A20160018	2017/2/14	基本洗浄装置			11.火災	店舗で使用製品を焼損する火災が発生した。(事故発生地：長野県)				1	2	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
A20160071	2017/2/14	基本洗浄装置	CW-H11 (株) INAX (株) LIXIL) フラッド	アイシン精機 (株) (株) INAX (株) LIXIL) フラッド	11.火災	事務所で使用製品を焼損する火災が発生した。(事故発生地：東京都)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
A20160063	2017/1/21	基本洗浄装置	TCF956	東陶機器 (株) TOTO (株)	11.火災	当該製品を焼損する火災が発生した。(事故発生地：福岡県)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
A20160052	2016/12/26	基本洗浄装置	TCF970	東陶機器 (株) TOTO (株)	11.火災	当該製品を焼損する火災が発生した。(事故発生地：兵庫県)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
0016-1282	2016/9/9	基本洗浄装置【自動洗浄乾燥機付】【電気器具】			3.故障	基本洗浄装置の乾燥剤を使用したところ、発煙し火傷を負った。(事故発生地：兵庫県)	不明			0	1	製造事業者は、製品に起因しない事故であるため、措置はとれなかった。
A20160026	2016/8/7	基本洗浄装置	TCF955L	東陶機器 (株) TOTO (株)	11.火災	当該製品を焼損する火災が発生した。(事故発生地：兵庫県)				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
0016-1015	2016/6/30	基本洗浄装置【電気器具】【電気器具】	TCF731	東陶機器 (株) TOTO (株)	5.製品故障	基本洗浄装置から発火し、発煙した。(事故発生地：兵庫県)	約17年10月	基本洗浄ユニット下部の乾燥剤が多量に不具合品が混入したため、乾燥剤が高温で発火し、周囲に火災が発生した。		0	3	製造事業者は、他に同型製品の情報はないことから、原因に対する調査は行われなかった。また、原因調査は中止を要した。
2015-034	2016/2/2	基本洗浄装置【自動洗浄乾燥機付】【電気器具】	A.S.S.D. (株) (株) INAX (株) LIXIL) フラッド	アイシン精機 (株) (株) INAX (株) LIXIL) フラッド	5.製品故障	基本洗浄装置から発火し、周辺を焼損し、家人1人が火傷を負った。(事故発生地：兵庫県)	約12年	基本洗浄ユニット下部の乾燥剤が多量に不具合品が混入したため、乾燥剤が高温で発火し、周囲に火災が発生した。		0	1	製造事業者は、他に同型製品の情報はないことから、原因に対する調査は行われなかった。また、原因調査は中止を要した。
2015-2515	2016/2/2	基本洗浄装置【自動洗浄乾燥機付】【電気器具】			3.故障	基本洗浄装置から発火し、周辺を焼損し、家人1人が火傷を負った。(事故発生地：兵庫県)	約12年	基本洗浄ユニット下部の乾燥剤が多量に不具合品が混入したため、乾燥剤が高温で発火し、周囲に火災が発生した。		0	1	製造事業者が不明であるため、措置はとれなかった。
A20150000	2015/11/14	基本洗浄装置	DT-5823U	(株) INAX (株) LIXIL	11.火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を焼損する火災が発生した。				1	1	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。
A20150005	2015/10/9	照明器具			2.事故	施設で使用する照明器具が故障し、高温火傷を負った。(事故発生地：兵庫県)				0	2	引続き定期的な点検実施について実施していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。





製品番号	製品名	品名	型式	事業者名	製造国	製造内容	製品の種類	製造内容	製品の種類	製造内容	事故発生位置	発生時期	発生原因	事故発生位置	発生時期	発生原因	事故発生位置	発生時期	発生原因	
42000065	2019/7/12	温水洗浄便座	DK-1051 (株式会社NAKアンプ)	アインシロ機構株式会社 (株式会社 NAKアンプ)	11.1次	当該製品の内部部品を交換する大火が発生した。(事故発生地:東京)	11.1次	当該製品の内部部品を交換する大火が発生した。	11.1次	当該製品の内部部品を交換する大火が発生した。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	
42000066	2019/10/20	温水洗浄便座	DK-164L(株式会社 NAKアンプ)	アインシロ機構株式会社 (株式会社 NAKアンプ)	11.1次	異音が発生したと確認すると、当該製品の左側部から大火が発生した。(事故発生地:長野)	11.1次	異音が発生したと確認すると、当該製品の左側部から大火が発生した。	11.1次	異音が発生したと確認すると、当該製品の左側部から大火が発生した。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	
42000013	2019/10/17	温水洗浄便座	DK-K31 (株式会社 NAKアンプ)	アインシロ機構株式会社 (株式会社 NAKアンプ)	11.1次	当該製品の側面部が変形し、異音発生大火が発生して、当該製品が燃焼、閉鎖が完了した。(事故発生地:北海道)	11.1次	当該製品の側面部が変形し、異音発生大火が発生して、当該製品が燃焼、閉鎖が完了した。	11.1次	当該製品の側面部が変形し、異音発生大火が発生して、当該製品が燃焼、閉鎖が完了した。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	
2010-1146	2010/6/20	掃除機 (掃除機)			3.0次	掃除機を使用中、電源ケーブルが破れ、火災の原因となった。	特別	掃除機を使用中、電源ケーブルが破れ、火災の原因となった。	特別	掃除機を使用中、電源ケーブルが破れ、火災の原因となった。	E 3	2010/6/20	24 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/6/20	24 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/6/20	24 歳男、住宅用製品	消費者センター
0010-2884	2010/5/29	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気洗濯機】	GW-RH 1	アインシロ機構 (株)	5.0次製品	使用中の温水洗浄便座から異音が生じ、発煙した。	特別	使用中の温水洗浄便座から異音が生じ、発煙した。	特別	使用中の温水洗浄便座から異音が生じ、発煙した。	A 2	2010/10/20	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/10/20	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/10/20	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-4220	2010/3/30	温水洗浄便座【自動洗浄機能付洗濯機】【電気洗濯機】	CH622S	松下電工 (株) (電産:パナソニック電工 (株))	5.0次製品	温水洗浄便座から異音が生じ、発煙コードが折れた。	特別	温水洗浄便座から異音が生じ、発煙コードが折れた。	特別	温水洗浄便座から異音が生じ、発煙コードが折れた。	C 1	2010/3/30	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/3/30	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/3/30	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-3333	2010/1/21	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気洗濯機】	H1 (ブランド: (株) NAK)	アインシロ機構 (株)	4.0次製品	温水洗浄便座が燃焼・発煙し、両製品の洗浄用ホックが燃焼した。	特別	温水洗浄便座が燃焼・発煙し、両製品の洗浄用ホックが燃焼した。	特別	温水洗浄便座が燃焼・発煙し、両製品の洗浄用ホックが燃焼した。	C 1	2010/1/21	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/1/21	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/1/21	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
42000037	2009/12/26	温水洗浄便座	HC-100	日立化成工業株式会社 (現 株式会社ハステック)	11.1次	当該製品から異音・発煙が生じた。当該製品が燃焼し、閉鎖が完了した。(事故発生地:埼玉県)	11.1次	当該製品から異音・発煙が生じた。当該製品が燃焼し、閉鎖が完了した。	11.1次	当該製品から異音・発煙が生じた。当該製品が燃焼し、閉鎖が完了した。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	
0009-2919	2009/12/10	温水洗浄便座【自動洗浄機能付洗濯機】【電気洗濯機】	T C F 9 7 S	東洋機械株式会社 (現:TOTO (株))	5.0次製品	温水洗浄便座の一部が変形、変色し、発煙した。	特別	温水洗浄便座の一部が変形、変色し、発煙した。	特別	温水洗浄便座の一部が変形、変色し、発煙した。	A 2	2010/1/3	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/1/3	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2010/1/3	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-2517	2009/11/10	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気洗濯機】			3.0次	温水洗浄便座を使用したところ、温水火傷を負った。	特別	温水洗浄便座を使用したところ、温水火傷を負った。	特別	温水洗浄便座を使用したところ、温水火傷を負った。	G 1	2009/12/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/12/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/12/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-2411	2009/10/30	温水洗浄便座【自動洗浄機能付洗濯機】【電気洗濯機】	T C F 9 7 0	東洋機械 (株)	5.0次製品	温水洗浄便座を使用中、シラック下から発煙した。	特別	温水洗浄便座を使用中、シラック下から発煙した。	特別	温水洗浄便座を使用中、シラック下から発煙した。	A 2	2009/11/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/11/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/11/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
42000068	2009/10/21	温水洗浄便座			11.1次	異音が発生したと確認すると、当該製品付近から発煙して、当該製品が燃焼及び閉鎖が完了した。(事故発生地:東京都)	11.1次	異音が発生したと確認すると、当該製品付近から発煙して、当該製品が燃焼及び閉鎖が完了した。	11.1次	異音が発生したと確認すると、当該製品付近から発煙して、当該製品が燃焼及び閉鎖が完了した。	F 2	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。
42000061	2009/10/16	温水洗浄便座	TCF401	TOTO株式会社	11.1次	当該製品が燃焼する大火が発生した。(事故発生地:兵庫県)	11.1次	当該製品が燃焼する大火が発生した。	11.1次	当該製品が燃焼する大火が発生した。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	
42000069	2009/10/07	温水洗浄便座	CH624S	松下電工 (株) (電産:パナソニック (株))	11.1次	当該製品を燃焼する大火が発生した。(事故発生地:北海道)	11.1次	当該製品を燃焼する大火が発生した。	11.1次	当該製品を燃焼する大火が発生した。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	
42000063	2009/9/20	温水洗浄便座	HBC-88129WF	株式会社 NAK	11.1次	当該製品及び周辺部が燃焼する大火が発生した。(事故発生地:長野)	11.1次	当該製品及び周辺部が燃焼する大火が発生した。	11.1次	当該製品及び周辺部が燃焼する大火が発生した。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	
42000040	2009/8/12	温水洗浄便座			11.1次	異音が発生したと確認すると、当該製品周辺部が燃焼する大火が発生した。(事故発生地:北海道)	11.1次	異音が発生したと確認すると、当該製品周辺部が燃焼する大火が発生した。	11.1次	異音が発生したと確認すると、当該製品周辺部が燃焼する大火が発生した。	F 2	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。
0009-1437	2009/8/9	温水洗浄便座【自動洗浄機能付洗濯機】【電気洗濯機】	GV-215	(株) NAK	5.0次製品	温水洗浄便座の内部部が燃焼し、洗面カバーに火が広がった。	特別	温水洗浄便座の内部部が燃焼し、洗面カバーに火が広がった。	特別	温水洗浄便座の内部部が燃焼し、洗面カバーに火が広がった。	A 1	2009/8/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/8/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/8/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-1809	2009/8/6	温水洗浄便座【自動洗浄機能付洗濯機】【電気洗濯機】	ワッシュレット G T C F 7 4 1	TOTO (株)	3.0次	温水洗浄便座から異音が生じ、使用中の温水が沸騰していったところ、発煙が起きる異音が生じ、発煙が止まり発煙した。	特別	温水洗浄便座から異音が生じ、使用中の温水が沸騰していったところ、発煙が起きる異音が生じ、発煙が止まり発煙した。	特別	温水洗浄便座から異音が生じ、使用中の温水が沸騰していったところ、発煙が起きる異音が生じ、発煙が止まり発煙した。	A 2	2009/10/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/10/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/10/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
42000063	2009/7/18	温水洗浄便座			11.1次	大火が発生し、当該製品及び周辺部が燃焼した。(事故発生地:兵庫県)	11.1次	大火が発生し、当該製品及び周辺部が燃焼した。	11.1次	大火が発生し、当該製品及び周辺部が燃焼した。	F 2	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。
0009-1215	2009/6/14	温水洗浄便座【自動洗浄機能付洗濯機】【電気洗濯機】	ワッシュレット G T C F 7 4 0	TOTO (株)	5.0次製品	温水洗浄便座の側面から異音が生じ、本体から発煙した。	特別	温水洗浄便座の側面から異音が生じ、本体から発煙した。	特別	温水洗浄便座の側面から異音が生じ、本体から発煙した。	G 3	2009/7/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/7/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/7/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
42000010	2009/5/10	温水洗浄便座	DK-330 (株式会社NAKアンプ)	アインシロ機構株式会社 (株式会社 NAKアンプ)	11.1次	当該製品に向かって異音が発生する大火が発生した。(事故発生地:北海道)	11.1次	当該製品に向かって異音が発生する大火が発生した。	11.1次	当該製品に向かって異音が発生する大火が発生した。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	
0009-0930	2009/5/11	温水洗浄便座【自動洗浄機能付洗濯機】【電気洗濯機】	T C F 9 7 5 L	東洋機械 (株) (現:TOTO (株))	5.0次製品	温水洗浄便座を使用中、洗面カバーの一部が変形、変色した。	特別	温水洗浄便座を使用中、洗面カバーの一部が変形、変色した。	特別	温水洗浄便座を使用中、洗面カバーの一部が変形、変色した。	A 2	2009/7/2	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/7/2	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/7/2	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
42000010	2009/4/25	温水洗浄便座			11.1次	当該製品付近から発煙する大火が発生した。(事故発生地:東京都)	11.1次	当該製品付近から発煙する大火が発生した。	11.1次	当該製品付近から発煙する大火が発生した。	E 1	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。	---	---	引き続き同様の事故発生について調査していくとともに、必要に応じて対応を行うとする。
0009-5185	2009/3/6	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気洗濯機】	T C F 6 1 1 4 S C 1	TOTO (株)	5.0次製品	トイレに異音が生じ、温水洗浄便座 (A B 8 型洗濯機) に発煙大火が発生して、発煙が止まり発煙した。なお、事故は日常使用時に発生して発生した。	特別	トイレに異音が生じ、温水洗浄便座 (A B 8 型洗濯機) に発煙大火が発生して、発煙が止まり発煙した。	特別	トイレに異音が生じ、温水洗浄便座 (A B 8 型洗濯機) に発煙大火が発生して、発煙が止まり発煙した。	B 4	2009/3/3	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/3/3	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/3/3	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-5117	2009/2/27	温水洗浄便座【温水洗浄便座】【電気洗濯機】	AL-520211 (ブランド:洗練子 (株))	東洋機械 (株) (現:東洋機械 (株))	3.0次	温水洗浄便座から大火発生し、約 9 分間大火を発生し、家人 1 人火傷の疑いがあった。	特別	温水洗浄便座から大火発生し、約 9 分間大火を発生し、家人 1 人火傷の疑いがあった。	特別	温水洗浄便座から大火発生し、約 9 分間大火を発生し、家人 1 人火傷の疑いがあった。	G 3	2009/3/3	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/3/3	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/3/3	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-4977	2009/2/1	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気洗濯機】	DV-217	(株) NAK	5.0次製品	温水洗浄便座の内部部が燃焼し、洗面カバーの一部がへんた。	特別	温水洗浄便座の内部部が燃焼し、洗面カバーの一部がへんた。	特別	温水洗浄便座の内部部が燃焼し、洗面カバーの一部がへんた。	A 1	2009/2/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/2/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/2/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-0345	2009/1/17	温水洗浄便座【自動洗浄機能付洗濯機】【電気洗濯機】	T C F 9 7 0 L	東洋機械 (株)	5.0次製品	温水洗浄便座を使用中、洗面カバーの一部が変形、変色した。	特別	温水洗浄便座を使用中、洗面カバーの一部が変形、変色した。	特別	温水洗浄便座を使用中、洗面カバーの一部が変形、変色した。	A 2	2009/4/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/4/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/4/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-1707	2008/11/26	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気洗濯機】	T C F 8 4 0	東洋機械 (株)	5.0次製品	温水洗浄便座から異音が生じ、洗面カバーの一部が変形、変色した。	特別	温水洗浄便座から異音が生じ、洗面カバーの一部が変形、変色した。	特別	温水洗浄便座から異音が生じ、洗面カバーの一部が変形、変色した。	G 3	2008/12/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2008/12/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2008/12/1	11 歳男、住宅用製品	消費者センター
0009-0344	2008/11/18	温水洗浄便座【自動洗浄機能付洗濯機】【電気洗濯機】	T C F 9 7 5 L	東洋機械 (株)	5.0次製品	温水洗浄便座を使用中、洗面カバーの一部が変形、変色した。	特別	温水洗浄便座を使用中、洗面カバーの一部が変形、変色した。	特別	温水洗浄便座を使用中、洗面カバーの一部が変形、変色した。	A 2	2009/4/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/4/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター	2009/4/26	11 歳男、住宅用製品	消費者センター







